

# Métallomax Inc.

## DESCRIPTION DE POSTE

### 1. IDENTIFICATION

Titre :  
Supérieur immédiat  
Date

**ÉLECTROMÉCANICIEN**  
Contremaître  
Décembre 2016

### 2. DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision du contremaître, l'électromécanicien est responsable de la réparation et de l'entretien de la machinerie de l'entreprise.

### 3. TÂCHES

- Exécuter tous les travaux mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et autres travaux manuels nécessaires à la fabrication; effectuer la lecture des plans de fabrication lorsque requis.
- Déplacer et modifier des installations, lorsque requis, afin de les adapter aux changements apportés aux méthodes de production ou afin d'augmenter la productivité; effectuer de la recherche et du développement sur la machinerie dans l'entreprise.
- Exécuter des travaux de mécanique industrielle : assurer la réparation et l'entretien de certaines machines hydrauliques ou pneumatiques; effectuer certains travaux électriques dans les limites de ses compétences; effectuer la vérification et le changement des liquides lorsque requis; effectuer le graissage de certaines machineries selon les procédures de l'entreprise; effectuer l'aiguisage des couteaux périodiquement.
- Procéder à la réparation et à l'entretien des systèmes mécaniques, hydraulique et pneumatiques assistés par ordinateur ou par automates programmables; démonter et remonter les machines ou les installations afin d'avoir accès aux pièces défectueuses.
- S'efforcer de bien connaître la structure et les modes de fonctionnement des systèmes industriels afin de déceler rapidement les causes de défauts et les défaillances.
- Effectuer l'entretien général de son aire de travail; s'assurer en tout temps du respect des normes de santé et de sécurité pour les activités de son secteur d'activité.
- Effectuer toute autre tâche connexe.

### 4. EXIGENCES REQUISES

- Diplôme d'études professionnelles en électromécanique ou en mécanique industrielle
- QUALITÉS RECHERCHÉES : sens des responsabilités, autonomie, minutie, créatif

### 5. FORMATION À L'EMBAUCHE

- Voir le plan d'intégration

